

الملخص العربي

- تتناول هذه الدراسة تقويم هيدروكيميائي لأربعة عشر عينة مياه جوفية لبعض الآبار و قياس النظائر الثابتة بها ، تم تجميعها من جنوب الصحراء الشرقية بمصر . من المنطقة الواقعة بين خطى عرض ٢٢°١٩ و ٢٤°٥١ شمالاً و خطى طول ٣١°٣٤ و ٣٥°٢٦ شرقاً .
- و تحتوى هذه الرسالة على ثلاثة فصول :
- الفصل الأول : المقدمة : وتشمل الدراسات السابقة للمياه الجوفية من حيث الخصائص الكيميائية والفيزيائية والأهداف الأساسية . كما تطرق محتواها لتعريف النظائر البيئية المستقرة والمشعة والمنهج الذى تم تحديده لبلوغ هذه الأهداف .
- الفصل الثانى: العملى : و يحتوى هذا الفصل على توصيف لمنطقة الدراسة ، وأماكن جمع العينات ، وكذلك الطرق والأجهزة المستخدمة فى التحاليل الكيميائية والنظائرية .
- الفصل الثالث: النتائج و المناقشة : و يحتوى هذا الفصل أساساً على النتائج و تفسير و شرح واف لما تم التوصل إليه من نتائج ووضع التوصيات المستقبلية لمنطقة الدراسة .
- و قد تم إجراء التحاليل الكيميائية و النظائرية للخرانات الجوفية ، وأظهرت نتائج التحاليل لهذه العينات أنها ذات أس هيدروجينى يتراوح ما بين ٦.٥ و ٨.٥ و أن نسبة الملوحة ما بين ٣٩٦ و ٧٨٧٤ جزء في المليون .
- تم تحليل الكاتيونات و الأنيونات و العناصر الشحيحة لغرض التعرف على التركيب الهيدروكيميائي للآبار وقد أسفرت نتائج التحاليل أن عنصر الصوديوم هو النسبة السائدة فى الكاتيونات . و أن تركيز الكلور هو النسبة السائدة فى الأنيونات .
- تم تطبيق الأنظمة المختلفة المصممة لدراسة المياه و لمعرفة نوع و أصل المياه بإستخدام ثلاثة نظم هى Ovitchnikov's و Piper's و Sulin's ووجد أن جميع العينات تعتبر مالحة ماعدا الآبار أرقام ٢ و ٩ و ١٤ فهي مياه سطحية و مختلطة .
- تم تقويم عينات الدراسة من حيث مدى صلاحيتها للشرب و الأغراض المعيشية و الأغراض الصناعية و كذا الرى ، بالإضافة إلى تقدير العناصر الذائبة الضارة

- والعناصر الشحيحة بالإضافة إلى عنصرى اليورانيوم و الثوريوم مع مقارنتها بالنسب المسموح بها عالمياً و مدى تأثيرها على صحة الإنسان .
- وقد بينت الدراسة على أن المياه الجوفية للآبار أرقام ٥ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٤ صالحة كميها للشرب . بينما الآبار أرقام ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٣ فهي غير صالحة كميها للشرب .
- جميع عينات الدراسة غير صالحة لعمليات التنظيف ماعدا العينة رقم ١٤ .
- جميع عينات الدراسة غير صالحة لأغراض الرى ماعدا العينات أرقام ٥ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٤ .
- كما بينت الدراسة أيضاً صلاحية إستخدام مياه الآبار أرقام ٥ و ٦ و ٧ و ١١ و ١٤ فى الأغراض المعيشية .
- جميع العينات غير صالحة للأغراض الصناعية .
- عدم وجود تركيز لعنصر اليورانيوم فى جميع عينات الدراسة ماعدا بئر رقم ٣ فهو يحتوى على ٠.١٣ جزء فى البليون ، أما البئر رقم ١١ فهو يحتوى على ٢ جزء فى البليون و هما فى المدى المسموح به عالمياً . أما بالنسبة لتركيز الثوريوم فى جميع العينات فهو يتراوح ما بين ٠.٠٠٠٧ و ٠.٠٢٨ جزء فى البليون . و هو فى المدى المسموح به عالمياً .
- تم تقدير العناصر الشحيحة الذائبة فى عينات الدراسة و قد دلت النتائج على أن :
 - ١- تركيز كل من الكاديوم و الزنك و النحاس و النيكل و المنجنيز فى هذه العينات أقل من المعدلات المسموح بها عالمياً لمياه الشرب ماعدا عنصرى الرصاص و الحديد.
 - ٢- تركيز كل من الرصاص و الحديد و الزنك و النحاس أقل من المعدلات المسموح بها عالمياً لمياه الرى ماعدا النيكل و المنجنيز.
- وقد تناول البحث أيضاً إمكانية إستخدام تقنية النظائر البيئية لمعرفة نوع و أصل المياه الجوفية و مصادر الشحن ، وكذا التداخل أو التفاعل الحادث ما بين الصخور و المياه الجوفية والتطورات التي طرأت عليها نتيجة بعض التفاعلات الكيميائية و إستنباط الأسباب المؤدية إلى تواجد الأملاح فى المياه الجوفية من حيث البخر و الذوبان و الإختلاط سواء بمياه جوفية قديمة أو حديثة .
- تم دراسة العلاقة بين الأكسجين- ١٨ و الديوتريوم فوجد أن النسبة للعينات المجمعة لمنطقة الدراسة تتراوح ما بين - ٠.٠٦ و - ٣٢.٤٢ ‰ للديوتريوم و - ٠.٨١ إلى

– ٤.٥٧ % للأكسجين- ١٨ و أثبتت التحاليل أن العينات أرقام ٢ و ١٤ ذات محتوى نظائري قليل ، لذلك تعتبر مياه أحفورية قديمة. أما بالنسبة لمصدر الشحن للعينات رقم ١ فهي خليط ما بين مياه الأمطار المحلية و المياه الأحفورية القديمة. بينما العينات أرقام ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ فهي قريبة من المحتوى النظائري للأمطار المحلية. أما بالنسبة للعينات أرقام ٧ و ١٣ فيكون مصدر الشحن لها هو مياه الأمطار.

- أما بالنسبة لدراسة العلاقة بين الأكسجين- ١٨ ، و معامل d (معامل d هو المعامل الذى من خلاله يمكن معرفة أصل المياه الجوفية) لهذه العينات فوجد أنه كلما ارتفع معامل d يقل معدل التبخر و الرطوبة. وأثبتت النتائج أن العينات أرقام ٧ و ١٣ أن الشحن فيها حديث نسبياً حيث ارتفع فيها المحتوى النظائري عن باقى العينات. بينما العينات أرقام ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ فإن مصدر الشحن هو من مياه الأمطار المحلية و يكون الشحن حديث نسبياً إلى قديم. أما مصدر الشحن للعينات رقم ١ فهو خليط من الأمطار المحلية و المياه الأحفورية القديمة و هذه العينة تعتبر قديمة نسبياً. بينما نقص المحتوى النظائري في العينات أرقام ٢ و ١٤ و هي تعتبر مياه أحفورية قديمة لذلك يعتبر مصدر الشحن بها قديم.

- أما بالنسبة لدراسة العلاقة بين الأكسجين- ١٨ ، والملوحة فقد وجد أن نسبة الملوحة تتراوح ما بين ٣٩٦ و ٧٨٧٤ جزء فى المليون . أما الأكسجين- ١٨ فيتراوح بين -٠.٨١ و - ٤.٥٧ % . و قد أثبتت النتائج أن العينات أرقام ١ و ٢ و ١٤ يقل بها المحتوى النظائري للأكسجين- ١٨ لذا فهي تعتبر مياه أحفورية قديمة .

و من خلال الدراسة وجد أن تغير ملوحة المياه يعزى إلى:

- ١- دور عمليات غسيل التربة و ذوبان بعض الأملاح بها ، نتيجة لعمليات الخلط من مصادر مختلفة من الملوحة.
- ٢- البخر المصاحب لعمليات الري.
- ٣- إستخدام الأسمدة بصورة مكثفة زائدة عن حاجة النبات.
- ٤- إعاده إستخدام المياه المتسربة من الري مرة أخرى و هي ذات محتوى ملحي مرتفع.
- ٥- التفاعلات الكيميائية بين الصخور والمياه و التبادل الأيوني بينها .

- لدراسة العلاقة بين الأكسجين- ١٨ والتريتيوم للعينات المجمعة فقد وجد أن التفسير الصحيح لإنخفاض قيم التريتيوم في العينات يرجع إلى إختلاط المياه الجوفية بمياه أحفورية قديمة خالية من التريتيوم أو ترجع إلى شحن الخزانات من مياه أمطار قبل بدء إجراء التجارب النووية التي كانت ذروتها في بداية الستينيات (عام ١٩٦٣) .
 - لدراسة العلاقة بين الأكسجين- ١٨ و الترابط الأيوني للعينات المجمعة ، فقد وجد أن إنخفاض قيم الترابط الأيوني لهذه العينات يرجع إلى إنخفاض لمعدلات التبخر نتيجة لإنخفاض المحتوى النظائري لكل من الأكسجين- ١٨ و الديوتريوم.
- و قد أوصت الدراسة بما يلي :
- مراعاة ترشيد الإستهلاك من إستخدام الآبار ذات الملوحة العالية مع إختيار المحاصيل المناسبة للزراعة مع أنواع التربة .
 - تسجيل معدلات الإستهلاك من الخزان الجوفى حتى يتحقق التوازن بين معدلات الإستهلاك و الشحن بشكل يضمن السحب الآمن .
 - دراسة التركيب النظائري للمياه الجوفية بصفة مستمرة لتقويم نوعية المياه و معرفة مصدر التلوث إن وجد .
 - الإستمرار فى إصدار التصاريح اللازمة لحفر الآبار بعد إجراء دراسة مستفيضة للمنطقة.